

МЧС РОССИИ
МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО КИРОВСКОМУ РАЙОНУ Г. МАХАЧКАЛЫ
367000 РД г. Махачкала, ул. М. Ярагского-124 WWW.05.mchs.gov.ru
367000 РД г. Махачкала: ул. Сепараторная-7 тел (факс) 60-07-68
Телефон доверия ГУ МЧС России по РД 39-99-99

АКТ

проведения тренировки по эвакуации

«11» января 2023г.

г.Махачкала

Комиссия в составе

Директора МБОУ начальной школы -детский сад №66 Керимовой А.В., замдиректора по АХЧ
Рамазановой Ц.Р, зам по УВР Мурусидзе М.Д. составили настоящий акт в том, что
11 января в 11:00 проведена практическая тренировка по эвакуации люд
из здания, расположенного по адресу: ул. М. Гаджиева 198а МБОУ «Начальная школа- детский
сад №66» и занятия по обучению персонала правилам поведения при эвакуации.

Количество отдельно стоящих зданий нет

Дата последней плановой проверки

Степень огнестойкости здания: огнестойкая

Число этажей: два

Класс функциональной пожарной опасности

Наличие и характеристика наружного противопожарного водоснабжения /
имеется в исправном состоянии

Наличие и характеристика внутреннего противопожарного водоснабжения

Количество исправность внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения нет

Наличие и характеристика системы автоматической пожарной сигнализации
имеется в исправном состоянии

Наличие и характеристика системы оповещения людей о пожаре нет

Наличие и характеристика системы автоматического пожаротушения

имеется 13 огнетушителей

Наличие первичных средств пожаротушения

Наличие и характеристика средств спасания (самоспасания), фонарей

имеется

Наличие эвакуационных путей, выходов, их соответствие по количеству, геометрическим
размерам, отделке путей эвакуации: 8 выходов соответствуют

Наличие и достаточность подъездов (проездов) к зданиям: два подъезда

Наличие и достаточность наружных пожарных лестниц: имеется 766
пожарные наружные лестницы
Огнезащита сгораемых конструкций чердачного покрытия и др. —

Удалённость от ПЧ (км, время прибытия) —

Наличие и характеристика системы передачи сигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации непосредственно в ПЧ (ДДС) —

Время начала проведения тренировки 11⁰⁰, мин время окончания проведения тренировки 11-05

Количество сотрудников учреждения участвующих в эвакуации: 55

Количество эвакуированных 288

Результаты проведения тренировки

Ошибки в действиях персонала, обнаруженные недостатки

Дата проведения последнего занятия(учения), замечания 14.01.2023г

Общее время эвакуации составило:

Общее время эвакуированных - 343
из них воспитанников - 288
сотрудников учреждения - 55

В итоге воспитанников и
сотрудников всего эвакуировано
500 человек.

Члены комиссии

Керимова А.В.



Рамазанова Ц.Р.

подпись

Мурсидзе М.Д.

подпись