

МЧС РОССИИ
МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО КИРОВСКОМУ

РАЙОНУ Г. МАХАЧКАЛЫ

367000 РД г. Махачкала, ул. М. Ярагского-124

WWW.05.mchs.gov.ru

367000 РД г. Махачкала, ул. Сепараторная-7

тел (факс) 60-07-68

Телефон доверия ГУ МЧС России по РД

39-99-99

АКТ

проведения тренировки по эвакуации

«05» апреля 2013 г.

г. Махачкала

Комиссия в составе

Директора МБОУ начальной школы -детский сад №66 Керимовой А.В., замдиректора по АХЧ
Рамазановой Ц.Р, зам по УВР Мурусидзе М.Д. составили настоящий акт в том, что
05 апреля в 11¹⁰ проведена практическая тренировка по эвакуации люд
из здания, расположенного по адресу: ул. М. Гаджиева 198а МБОУ «Начальная школа- детский
сад №66» и занятия по обучению персонала правилам поведения при эвакуации.

Количество отдельно стоящих зданий нет

Дата последней плановой огнестойкость проверки

Степень огнестойкости здания: _____

Число этажей: два

Класс функциональной пожарной опасности _____

Наличие и характеристика наружного противопожарного водоснабжения 1
имеется в исправном состоянии

Наличие и характеристика внутреннего противопожарного водоснабжения _____

Количество исправность внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения нет

Наличие и характеристика системы автоматической пожарной сигнализации
имеется в исправном состоянии

Наличие и характеристика системы оповещения людей о пожаре нет

Наличие и характеристика системы автоматического пожаротушения
имеется 13 огнетушителей

Наличие первичных средств пожаротушения _____

Наличие и характеристика средств спасания (самоспасания), фонарей
имеется

Наличие эвакуационных путей, выходов, их соответствие по количеству, геометрическим
размерам, отделке путей эвакуации: 8 выходов соответствует

Наличие и достаточность подъездов (проездов) к зданиям: два подъезда

Наличие и достаточность наружных пожарных лестниц: есть лестницы
Огнезащита сгораемых конструкций чердачного покрытия и др.

Удалённость от ПЧ (км, время прибытия) _____

Наличие и характеристика системы передачи сигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации непосредственно в ПЧ (ДПС) _____

Время начала проведения тренировки 11¹⁰ мин время окончания проведения тренировки 11-15

Количество сотрудников учреждения участвующих в эвакуации: 37

Количество эвакуированных: 96

Результаты проведения тренировки

Ошибки в действиях персонала, обнаруженные недостатки

Дата проведения последнего занятия(учения), замечания _____

Общее время эвакуации составило: всего эвакуировано:

воспитанников - 96

сотрудников - 37

всего: 133

были эвакуированы из помещений
школа 28.5 мин

Члены комиссии



подпись

Керимова А.В.

подпись

Рамазанова Ц.Р.

подпись

Мурусидзе М.Д.